



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 299/2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de colocar uma tampa, no bueiro localizado dentro do Botia na Rua Santos Dumont (foto em anexo).

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

José Alberto de Sousa, vereador do município de Pradópolis vem respeitosamente, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de colocar uma tampa, no bueiro localizado dentro do Botia na Rua Santos Dumont (foto em anexo).

JUSTIFICATIVA:

Essa indicação se faz necessária pois a tampa danificada poderá ocorrer algum acidente com os munícipes que ali trafegam.

Plenário José de Cayres, em 09 de Junho de 2021

José Alberto De Sousa
Zé Banana (PSC) - Autor

Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 09/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 09/06/2021
Ofício nº ____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 299/2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de colocar uma tampa, no bueiro localizado dentro do Botia na Rua Santos Dumont (foto em anexo).



Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 09/06/2021

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 09/06/2021

Ofício nº ____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 299/2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de colocar uma tampa, no bueiro localizado dentro do Botia na Rua Santos Dumont (foto em anexo).



Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 09/06/2021
Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_____

Despacho em 09/06/2021
Ofício nº _____/_____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente