



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 309 /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de, solicitar a substituição de uma TAMPA DE BUEIRO, localizada na rua Duque de Caxias esquina com o Centro Médico Municipal. (Foto Anexa)

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, Vereador do município de Pradópolis, Indica, de acordo com as formalidades regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente da prefeitura solicitar a substituição de uma TAMPA DE BUEIRO, localizada na rua Duque de Caxias esquina com o Centro Médico Municipal.

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação visa atender aos pedidos realizados pelos moradores que relatam que devido a raiz da árvore estar danificando a calçada, atingindo o bueiro a tampa foi danificada. Isso vem trazendo muitos transtornos e risco a população. O bueiro citado esta danificado colocando em risco a integridade física dos transeuntes. Diante disso, solicitamos ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente que tome providências a respeito.

Plenário José de Cayres, em 09 de Junho de 2021

Luciano Cardoso De Oliveira
Luciano Tanaka (PSDB) - Autor

Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 09/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Despacho em 09/06/2021
Ofício nº ___/___

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis


ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 309 /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de, solicitar a substituição de uma TAMPA DE BUEIRO, localizada na rua Duque de Caxias esquina com o Centro Médico Municipal. (Foto Anexa)



Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 09/06/2021
Secretaria - Providenciado em: _____

Despacho em 09/06/2021
Ofício nº _____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 309 /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de, solicitar a substituição de uma TAMPA DE BUEIRO, localizada na rua Duque de Caxias esquina com o Centro Médico Municipal. (Foto Anexa)



Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 09/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Despacho em 09/06/2021
Ofício nº ___/___

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente