



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 322/2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a troca da tampa do bueiro na Rua Rui Barbosa na altura do Número 210. (foto em anexo).

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

José Alberto de Sousa, vereador do município de Pradópolis vem respeitosamente, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a troca da tampa do bueiro na Rua Rui Barbosa na altura do número 210. (foto em anexo)

JUSTIFICATIVA:

Essa indicação se faz necessária pois a tampa danificada poderá ocorrer algum acidente com os munícipes que ali trafegam.

Plenário José de Cayres, em 23 de Junho de 2021


Jose Alberto De Sousa
Zé Banana (PSC) - Autor

Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 23/06/2021

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 23/06/2021

Ofício nº ____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 322/2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a troca da tampa do bueiro na Rua Rui Barbosa na altura do Número 210. (foto em anexo).



Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 23/06/2021

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Despacho em 23/06/2021

Ofício nº ____/____

Fabio Pereira da Costa - Presidente