



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 517/2022

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de regularizar reparo no asfalto tampa de bueiro afundada no cruzamento da rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco risco de acidentes com ciclista e motociclista e até transeuntes.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:


LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, Vereador do município de Pradópolis, Indica, de acordo com as formalidades regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente Prefeitura regularizar reparo no asfalto tampa de bueiro afundada no cruzamento da rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco risco de acidentes com ciclista e motociclista.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação vem no sentido de atender as reivindicações dos usuários que transitam por esse cruzamento, onde o tampão do bueiro se encontra em desnível em relação ao asfalto, que vem sendo fatores de acidentes com motos, bicicletas e até transeuntes.

Nesse cruzamento o citado tampão do bueiro está elevado e profundo (afundado) no asfalto, causando um desnível considerável, onde os motoristas precisam fazer manobras para desviar dessa tampa, o que aumenta o risco de acidentes e atropelamento.

Plenário José de Cayres, em 26 de Outubro de 2022


Luciano Cardoso De Oliveira
Luciano Tanaka (PSDB) - Autor

Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 26/10/2022

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 26/10/2022

Ofício nº ____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Fabio Pereira da Costa - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis


ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 517/2022

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de regularizar reparo no asfalto tampa de bueiro afundada no cruzamento da rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco risco de acidentes com ciclista e motociclista e até transeuntes.



Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 26/10/2022

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Despacho em 26/10/2022

Ofício nº ____/____

Fabio Pereira da Costa - Presidente