



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 333/2024

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de, solicitar a troca da tampa de bueiro localizada no cruzamento da Rua José Constantino com a Rua Eliotério Pizarro. (foto em anexo)

AO NOBRE PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, Vereador do município de Pradópolis, Indica, de acordo com as formalidades regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente da prefeitura, solicitar a troca da tampa de bueiro localizada no cruzamento da Rua José Constantino com a Rua Eliotério Pizarro. (foto em anexo)

JUSTIFICATIVA:


A tampa do bueiro em questão encontra-se quebrada, conforme constatado por moradores locais e frequentes usuários das vias. Esta condição representa um risco significativo para veículos, ciclistas e pedestres que transitam pelo local.

A tampa danificada pode causar acidentes graves, uma vez que facilmente pode provocar quedas de pedestres, danos a veículos e até mesmo colocar em risco a segurança dos motociclistas e ciclistas, que correm o risco de perder o controle devido ao desnível ou falhas na via.

A circulação no cruzamento das ruas mencionadas é comprometida pela condição atual da tampa do bueiro, podendo causar congestionamentos e transtornos no tráfego, além de possíveis danos à infraestrutura viária no entorno do bueiro.

Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que determine, com a máxima urgência, a substituição da tampa de bueiro localizada no referido cruzamento, visando garantir a segurança e o bem-estar dos munícipes.

Plenário José de Cayres, em 09 de Setembro de 2024



Luciano Cardoso De Oliveira
Luciano Tanaka (PODEMOS) - Autor

Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 11/09/2024

Secretaria - Providenciado em: _____

Despacho em 11/09/2024

Ofício nº _____

Luciano Cardoso de Oliveira - 1º Secretário

Thiago Aquino Alves - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 333/2024

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de, solicitar a troca da tampa de bueiro localizada no cruzamento da Rua José Constantino com a Rua Eliotério Pizarro. (foto em anexo)



Proposição redigida por Andréia Cristina da Silva Mesquita de Oliveira

Lida na sessão de 11/09/2024
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 11/09/2024
Ofício nº ____/____

Luciano Cardoso de Oliveira - 1º Secretário

Thiago Aquino Alves - Presidente