



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 174/2025

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de solicitar a troca da tampa de bueiro localizado na Rua Francisco Rodrigues Lima nº 160, Jardim das Oliveiras.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

O vereador que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o Egrégio Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de solicitar a troca da tampa de bueiro localizado na Rua Francisco Rodrigues Lima nº 160, Jardim das Oliveiras.

JUSTIFICATIVA:

A tampa do bueiro em questão encontra-se quebrada, conforme constatado por moradores locais e frequentes usuários das vias. Esta condição representa um risco significativo para veículos, ciclistas e pedestres que transitam pelo local.

Diantes do exposto, solicito que determine, com máxima urgência, a substituição da tampa do bueiro localizado na referida rua, visando garantir a segurança e o bem-estar dos munícipes.

Plenário José de Cayres, em 09 de Abril de 2025


Edson Teixeira do Nascimento Barros
Professor Edson (PODEMOS) - Autor

Proposição redigida por Michelli Angelica Maria de Souza

Lida na sessão de 09/04/2025

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 09/04/2025

Ofício nº ____/____

Raul Nascimento de Oliveira - 1º Secretário

Matheus Alves de Campos - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 174/2025

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de solicitar a troca da tampa de bueiro localizado na Rua Francisco Rodrigues Lima nº 160, Jardim das Oliveiras.



Proposição redigida por Michelli Angelica Maria de Souza

Lida na sessão de 09/04/2025

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Raul Nascimento de Oliveira - 1º Secretário

Despacho em 09/04/2025

Ofício nº ____/____

Matheus Alves de Campos - Presidente