



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 505/2025

Indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie, por intermédio do setor competente, a substituição da tampa do bueiro danificado no estacionamento da EMEF "Octavio Giovanetti", conforme evidencia a foto anexa.

AO NOBRE PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:


Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, **INDICAM** ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie, por intermédio do setor competente, a **substituição da tampa do bueiro danificado no estacionamento da EMEF "Octavio Giovanetti"**.

JUSTIFICATIVA:


Considerando que a tampa do bueiro situada no estacionamento da Escola Octavio Giovanetti encontra-se danificada, a situação apresenta risco iminente de acidentes para alunos, professores, funcionários e visitantes do estabelecimento.

A manutenção e substituição imediata da tampa é medida imprescindível para assegurar a segurança de todos, prevenindo possíveis acidentes e garantindo a integridade física de quem circula pelo local. Além disso, a providência contribui para a conservação adequada do espaço público, demonstrando o compromisso da administração municipal com a proteção e bem-estar da comunidade escolar.

Plenário José de Cayres, em 02 de Outubro de 2025


Zilda Ornellas de Almeida Ramos
Zilda Ornellas (PSD) - Autor


Raul Nascimento de Oliveira
Tio Raul (MDB) - Subscritor


Edson Teixeira do Nascimento Barros
Professor Edson (PODEMOS) - Subscritor

Proposição redigida por Andrielle Vanessa da Silva Piva

Lida na sessão de 08/10/2025

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 08/10/2025

Ofício nº ____/____

Raul Nascimento de Oliveira - 1º Secretário

Matheus Alves de Campos - Presidente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100

<http://www.pradopolis.sp.leg.br> - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 505/2025

Indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie, por intermédio do setor competente, a substituição da tampa do bueiro danificado no estacionamento da EMEF "Octavio Giovanetti", conforme evidencia a foto anexa.



Proposição redigida por Andrielle Vanessa da Silva Piva

Lida na sessão de 08/10/2025

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Despacho em 08/10/2025

Ofício nº ____/____

Raul Nascimento de Oliveira - 1º Secretário

Matheus Alves de Campos - Presidente